



Policy för enskilda avlopp

Dokumenttyp:	Policy
Beslutad av:	Miljö- och byggnämnden (2010-11-02 § 70)
Gäller för:	Miljö- och byggnämnden
Giltig fr.o.m.:	2010-11-02
Dokumentansvarig:	Miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljö- och byggförvaltningen
Senast reviderad:	2010-11-02 (miljö- och byggnämnd § 70)
Senast granskad:	2010-11-02

Efter inventering av enskilda avloppsanläggningar sänds ett informationsbrev ut till fastighetsägaren där anläggningens status beskrivs. Därefter kommer miljö- och byggnämnden vid behov fatta beslut om åtgärder eller förbud att använda bristfällig avloppsanläggning. Åtgärdstiden bestäms utifrån anläggningens status, nyttjandegrad och placering. Denna policy anger åtgärdstiden som varje avloppsanläggning med konstaterade brister ges.

Permanentbostäder med WC

Avloppsanläggning utan efterföljande rening

1 år. T.ex. en/två/trekammarbrunn med direktutsläpp till yt- eller grundvatten. Vid uppenbart stor risk för miljö eller hälsa föreläggande/förbud direkt.

Avloppsanläggning utan godkänd slamavskiljare, osäker efterföljande rening

2 år T.ex. en/tvåkammarbrunn med stenkista.

Avloppsanläggning med godkänd slamavskiljare, osäker efterföljande rening

3 år. T.ex. trekammarbrunn med stenkista.

Avloppsanläggning ur funktion/bristfällig rening

3 år. T.ex. igensatt infiltration, jordart som resulterar i dålig infiltration av avloppsvatten, slamavskiljare där slam och avloppsvatten har svämmat över avskiljningsväggarna, stopp på annat sätt. Vid akuta problem beslutas kortare åtgärdstid.

Fritidsbostäder med WC

Avloppsanläggning utan efterföljande rening

2 år. T.ex. en/två/trekammarbrunn med direktutsläpp till yt- eller grundvatten.

Avloppsanläggning utan godkänd slamavskiljare, osäker efterföljande rening

3 år T.ex. en/tvåkammarbrunn med stenkista.

Avloppsanläggning med godkänd slamavskiljare, osäker efterföljande rening

5 år. T.ex. trekammarbrunn med stenkista.



Avloppsanläggning ur funktion/bristfällig rening

5 år. T.ex. igensatt infiltration, jordart som resulterar i dålig infiltration av avloppsvatten, slamavskiljare där slam och avloppsvatten har svämmat över avskiljningsväggarna, stopp på annat sätt. Vid akuta problem beslutas kortare åtgärdstid.

Fritidsbostäder med BDT-avlopp som ej uppfyller dagens krav

Avloppsanläggningen uppfyller inte gällande krav och bör åtgärdas snarast möjligt. Inga ytterligare installationer får göras utan att befintlig avloppsanläggning åtgärdas eller ny avloppsanläggning inrättas. Krav på åtgärd av bristfällig avloppsanläggning för BDT-avlopp kan komma att ställas framöver.

Avloppsanläggning med hög ålder

Vid behov krav på åtgärder inom viss tid. Åtgärdstiden bedöms från fall till fall.

Exempel på rekommendationer för att motverka skador på anläggning

Slam i sista kammaren

Rekommendation att slamavskiljarens funktion utreds och att åtgärder vid behov vidtas.

T-rör saknas

Rekommendation att T-rör installeras.

Träd och/eller buskar i infiltration

Rekommendation att träd och buskar röjs bort samt att dessa hålls efter i framtiden.

Tecken på att slamavskiljaren någon gång har svämmat över

Om slam och avloppsvatten någon gång har svämmat över avskiljningsväggarna i slamavskiljaren finns det risk att avloppsanläggningen inte fungerar som den ska. Detta kan tyda på att den efterföljande reningen håller på att sätta igen. Risk för totalstopp föreligger. Rekommendation att anläggningens funktion utreds och att åtgärder vid behov vidtas.

Vid inrättande av avloppsanläggning med ansluten vattentoalett krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs vid ändring av befintlig avloppsanläggning med ansluten vattentoalett samt vid inrättande av BDT-avloppsanläggning. Anmälan krävs även vid installation av annan toalett än vattentoalett.

Kontakta alltid miljö- och byggförvaltningen i god tid innan åtgärder vidtas.

För mer information gå in på www.vetlanda.se eller kontakta miljö- och byggförvaltningen, e-post miljo.bygg@vetlanda.se, tfn 0383-971 80 expedition.